



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Informácia o poruche

Zodpovedný za objednávku:

Pavol Hanzalík

Divízia: DDV - V

íslo strediska:

240010203

Dátum odoslania objednávky: 24.01.2022, 10:58:31		Kategória poruchy: A	
Miesto poruchy:	Bratislava-Vajnory	Ročníka 227	íslo poruchy: 353/22 Zákazka: 2200353
Druh poruchy:	HVR - lom / díra		DN, materiál: ,
GPS	48,206270	Popis: na ceste vyteká voda	
GPS	17,210190		
Označenie objektu:	Vod. potrubie - BA Vajnory		

Predmet objednávky

Podmienky realizácie zo strany objednávateľa:

Všetky stavebné práce, najmä zarezanie spevnených plôch výkopu, búracie a demolačné práce spevnených plôch, strojné a ručné výkopové práce, paženie výkopu, odčerpanie vody z výkopu, zabezpečenie dočasného premostenia výkopu, zásyp výkopu po ukončení opravy poruchy, priebežné zhutňovanie, uvedenie terénu do pôvodného stavu, musia byť uskutočnené v súlade s technickými a bezpečnostnými požiadavkami na stavby a výstavbu, ktoré sú uvedené najmä v nasledovných platných právnych predpisoch: Zákon č. 50/1985 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a taktiež v súlade so smernicou Pre zriadenie vonkajších pracovísk pri realizácii opráv porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti. Pri vyššie uvedených prácach je tiež nutné dodržiavať ostatné platné právne predpisy a STN týkajúce sa bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, hygieny práce, ochrany životného prostredia a stanovené pracovné postupy.